# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

# Измерители-регуляторы температуры серий TC4, TCN4

## Назначение средства измерений

Измерители-регуляторы температуры серий TC4, TCN4 (далее – приборы) предназначены для измерений, контроля и регулирования температуры при использовании в качестве первичных преобразователей термопреобразователей сопротивления или термоэлектрических преобразователей.

## Описание средства измерений

Принцип действия приборов основан на измерении и аналого-цифровом преобразовании входных сигналов, поступающих от термопреобразователей сопротивления (ТС) или термоэлектрических преобразователей (ТП), с последующим отображением результатов измерений в температурном эквиваленте на встроенном жидкокристаллическом дисплее. Модификации приборов ТС4 X-XXR и TCN4 X-XXR-X осуществляют управление релейными выходами и внешними электрическими цепями в системе автоматического контроля и сигнализации в зависимости от установленных пороговых значений.

Приборы серий TC4, TCN4 конструктивно выполнены в пластмассовом корпусе с прямоугольными гранями со встроенным дисплеем, клавишами управления, а также расположенном внутри корпуса блоком электроники с клеммами для подключения одного TC (по 2-х или 3-х проводной схеме соединения внутренних проводов с ЧЭ) или ТП, напряжения питания, выходами сигнализации и регулирования.

Серии приборов различаются по своим метрологическим и техническим характеристиками, а также по конструктивному исполнению. Серии TC4, TCN4 имеют модификации, которые различаются наличием и типом управляющего выхода, типом источника питания, наличием и количеством выходов сигнализации, а также типоразмером.

Пломбирование приборов не предусмотрено.

Фотографии общего вида приборов приведены на рисунках 1-2.



Рисунок 1 – Общий вид приборов серии TC4



Рисунок 2 – Общий вид приборов серии TCN4

Обозначения модификаций приборов в зависимости от серии приведены на схемах ниже:

Выход управления
N – без выхода управления
R – релейный выход + твердотельное реле релейный выход + твердотельное реле фазового управления (для переменного тока)
Источник питания
2 – напряжение 24 В переменного тока, с частотой 50/60Гц; от 24 до 48 В постоянного тока
4 – от 100 до 240 В переменного тока, с частотой 50/60Гц
Количество выходов сигнализации
N – без выхода сигнализации
1 – 1 выход сигнализации
2 – 2 выхода сигнализации (1)
Типоразмер
S
SP
Y (2)
M
Н
W
L

Примечания:

1) Кроме модификаций TC4SP, TC4Y.
2) Кроме модификаций с источником питания постоянного тока

TCN4 X — X X X - X	Способ подключения проводов
	Винтовое подключение
	P – соединение с помощью съемного клеммника
	Выход управления
	R – релейный выход + твердотельное реле
	Источник питания
	2 – напряжение 24 В переменного тока, с частотой 50/60Гц; от 24 до 48 В постоянного тока
	4 – от 100 до 240 В переменного тока, с частотой 50/60Гц
	Количество выходов сигнализации
	2 – 2 выхода сигнализации
	Типоразмер
•	S
	M
	Н
	L

# Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) состоит из встроенного метрологически значимого ПО.

Данное ПО устанавливается в энергонезависимое запоминающее устройство контроллера на предприятии-изготовителе во время производственного цикла. ПО недоступно пользователю и не подлежит изменению на протяжении всего времени функционирования изделия.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий» в соответствии с рекомендацией по метрологии Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные	Значение
Идентификационное наименование ПО	Firmware
Номер версии ПО, не ниже	C4V504
Цифровой идентификатор ПО	не доступен

# Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Основные метрологические характеристики измерителей-регуляторов серии ТС4

Диапазон	Разрешающа		Пределы допускаемой абсолютной погрешности	Пределы допускаемой абсолютной погрешности	
измерений	Я	Условное	при температуре окружающей среды от +18 до	при температуре окружающей среды от -10 до	
температуры,	способность,	обозначение	+28 °C включ., (где t – значение измеряемой	+18 °C не включ. и св. +28 до +50 °C, (где t –	
°C	°C	HCX	температуры), °С	значение измеряемой температуры), °С	
от 100 го +400	1,0	Pt100	$\pm (0{,}005{\cdot} t +{}^{(*)})$ или $\pm (1+{}^{(*)})$ принимают	$\pm (0.005 \cdot t + {}^{(*)})$ или $\pm (2 + {}^{(*)})$ принимают большее	
от -100 до +400		P1100	большее значение <sup>(1)</sup>	значение <sup>(2)</sup>	
от -50 до +200		Cu50	±(2 + <sup>(*)</sup> ) <sup>(4)</sup>	$\pm (3 + {}^{(*)})^{(5)}$	
01 -30 до +200	0,1	Cu30	<u> </u>	<u> </u>	
от -50 до +1200	1,0	К	$\pm (0,005 \cdot  t  + 1^{\ (*)})$ или $\pm (1 + {}^{(*)})$ принимают	$\pm (0.005 \cdot  t  + {}^{(*)})$ или $\pm (2 + {}^{(*)})$ принимают	
от -30 до +500	1,0	J	большее значение <sup>(1)</sup>	большее значение <sup>(2)</sup>	
от -40 до +800	1,0	L	$\pm (0.005 \cdot  \mathbf{t}  + \overset{(*)}{})$ или $\pm (2 + \overset{(*)}{})$ принимают большее значение $\overset{(2)}{}$	$\pm (0.005 \cdot  t  + {**})$ или $\pm (3 + {**})$ принимают большее значение ${}^{(3)}$	

<sup>(\*) –</sup> одна единица наименьшего разряда.

# Примечания:

- Примечания.

  1) Для модификации TC4SP  $\pm$ (0,005·|t| +  $^{(*)}$ ) или  $\pm$ (2 +  $^{(*)}$ ) принимают большее значение.

  2) Для модификации TC4SP  $\pm$ (0,005·|t| +  $^{(*)}$ ) или  $\pm$ (3 +  $^{(*)}$ ) принимают большее значение.

  3) Для модификации TC4SP  $\pm$ (0,005·|t| +  $^{(*)}$ ) или  $\pm$ (4 +  $^{(*)}$ ) принимают большее значение.

  4) Для модификации TC4SP  $\pm$ (3 +  $^{(*)}$ )

  5) Для модификации TC4SP  $\pm$ (4 +  $^{(*)}$ )

Таблица 3 – Основные метрологические характеристики измерителей-регуляторов серии TCN4

Диапазон	Разрешающа	Varanyaa	Пределы допускаемой абсолютной погрешности	Пределы допускаемой абсолютной погрешности
измерений	Я	Условное	при температуре окружающей среды от +18 до	при температуре окружающей среды от -10 до
температуры,	способность,	обозначен ие НСХ	+28 °C включ., (где t – значение измеряемой	+18 °C не включ. и св. +28 до +50 °C, (где t –
°C	°C	иепсл	температуры), °С	значение измеряемой температуры), °С
от -100 до +400	1,0;	Pt100	$\pm (0,005 \cdot  t  + {}^{(*)})$ или $\pm (1 + {}^{(*)})$ принимают большее	$\pm (0,005 \cdot  t  + {}^{(*)})$ или $\pm (2 + {}^{(*)})$ принимают большее
0Т-100 до +400	0,1	Pt100	значение <sup>(1)</sup>	значение <sup>(2)</sup>

Диапазон измерений температуры, °С	Разрешающа я способность, °C	Условное обозначен ие НСХ	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при температуре окружающей среды от +18 до +28 °C включ., (где t – значение измеряемой температуры), °C	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при температуре окружающей среды от -10 до +18 °C не включ. и св. +28 до +50 °C, (где t – значение измеряемой температуры), °C
от -50 до +200	1,0; 0,1	Cu50	$\pm (2 + {}^{(*)})^{(6)}$	$\pm (3 + {}^{(*)})^{(7)}$
от -50 до +1200	1,0	К	(4)	(4)
от -50 до +999	0,1	K	$\pm (0.005 \cdot  t  + {**})$ или $\pm (1 + {**})$ принимают большее	$\pm (0.005 \cdot  t  + {**})$ или $\pm (2 + {**})$ принимают большее
от -30 до +800	1,0;	J	значение <sup>(1)</sup>	значение <sup>(2)</sup>
	0,1	-	\&\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\	\@\ \@\
от -40 до +800	1,0;	T	$\pm (0.005 \cdot  t  + {*})$ или $\pm (2 + {*})$ принимают большее	$\pm (0.005 \cdot  t  + {}^{(*)})$ или $\pm (3 + {}^{(*)})$ принимают большее
01 -40 до 1000	0,1	L	значение (2)	значение (3)
от -50 до +400	1,0;	т	$\pm (0.005 \cdot  t  + {**})$ или $\pm (1 + {**})$ принимают большее	$\pm (0.005 \cdot  t  + {**})$ или $\pm (2 + {**})$ принимают большее
01 -30 до +400	0,1	1	значение <sup>(1)</sup>	значение <sup>(2)</sup>
от 0 до +1700		D	$\pm (0.005 \cdot  t  + {**})$ или $\pm (3 + {**})$ принимают большее	$\pm (0,01 \cdot  \mathbf{t}  + {}^{(*)})$ или $\pm (6 + {}^{(*)})$ принимают большее
010 до +1700	1.0	R	значение (в диапазоне от $0$ до $+200$ °C)	значение (в диапазоне от 0 до +200 °C)
от 0 то +1700	1,0	C	$\pm (0.005 \cdot  t  + {**})$ или $\pm (2 + {**})$ принимают большее	$\pm (0.005 \cdot  t  + {**})$ или $\pm (5 + {**})$ принимают большее
от 0 до +1700		3	значение (в диапазоне св. +200 °C) (4)	значение (в диапазоне св. +200 °C) <sup>(5)</sup>

<sup>(\*) –</sup> одна единица наименьшего разряда.

Примечания:

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Для модификации TCN4S-XXX-P  $\pm$ (0,005·|t| +  $^{(*)}$ ) или  $\pm$ (2 +  $^{(*)}$ ) принимают большее значение; <sup>2)</sup> Для модификации TCN4S-XXX-P  $\pm$ (0,005·|t| +  $^{(*)}$ ) или  $\pm$ (3 +  $^{(*)}$ ) принимают большее значение; <sup>3)</sup> Для модификации TCN4S-XXX-P  $\pm$ (0,005·|t| +  $^{(*)}$ ) или  $\pm$ (4 +  $^{(*)}$ ) принимают большее значение;

 $<sup>^{4)}</sup>$ Для модификации TCN4S-XXX-P  $\pm (0,005\cdot |t|+{}^{(*)})$  или  $\pm (4+{}^{(*)})$  принимают большее значение (в диапазоне от 0 до +200 °C);  $\pm (0,005 \cdot |t| + {**})$  или  $\pm (3 + {**})$  принимают большее значение (в диапазоне св. +200 °C);

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Для модификации TCN4S-XXX-P  $\pm (0.01 \cdot |\mathbf{t}| + {}^{(*)})$  или  $\pm (7 + {}^{(*)})$  принимают большее значение (в диапазоне от 0 до +200 °C);  $\pm (0,005 \cdot |t| + {}^{(*)})$  или  $\pm (6 + {}^{(*)})$  принимают большее значение (в диапазоне св. +200 °C). <sup>6)</sup> Для модификации TCN4S-XXX-P  $\pm (3 + {}^{(*)})$ ; <sup>7)</sup> Для модификации TCN4S-XXX-P  $\pm (4 + {}^{(*)})$ .

Таблица 4 – Технические характеристики измерителей-регуляторов серии ТС4

Наименова-	Значение						
ние характерис- тики	TC4S	TC4SP	TC4Y	TC4M	TC4W	ТС4Н	TC4L
Габаритные размеры, мм, не более	48×48×71	48×48×78	72×36×84	72×72×71	96×48×71	48×96×71	96×96×71
Масса, кг, не более	0,1	20	0,150				0,200

Таблица 5 – Технические характеристики измерителей-регуляторов серии TCN4

Наименование	Значение					
	TECNIAC					
характеристики	TCN4S	TCN4M	TCN4H	TCN4L		
Габаритные размеры, мм,	40×40×71	70~70~71	49206271	06206271		
не более	48×48×71	72×72×71	48×96×71	96×96×71		
Масса, кг, не более	0,100	0,150	0,140	0,190		

Таблица 6 – Технические характеристики измерителей-регуляторов температуры серий TC4, TCN4

Наименование характеристики	Значение
Количество измерительных каналов	1
Средний срок службы, лет, не менее	3
Средняя наработка до отказа, ч, не менее	30000
Рабочие условия эксплуатации:	
- температура окружающей среды, °С	от -10 до +50
- относительная влажность воздуха, %, не более	85

### Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта (в правом верхнем углу) типографским способом.

# Комплектность средства измерений

Таблица 7 – Комплектность средства измерений

Наименование и обозначение	Количество	Примечание
Измерители-регуляторы температуры	1 шт.	Серия и модификация
		в соответствии с заказом
Руководство по эксплуатации (на русском языке)	1 экз.	-
Методика поверки МП 207-036-2018	1 экз.	На партию (при поставке в один адрес)

## Поверка

осуществляется по документу МП 207-036-2018 «Измерители-регуляторы температуры серий ТС4, ТСN4. Методика поверки», утвержденному  $\Phi$ ГУП «ВНИИМС» 14.09.2018 г.

Основные средства поверки:

- калибратор многофункциональный и коммуникатор BEAMEX MC6 (-R) (регистрационный № 52489-13);
  - термометр лабораторный электронный ЛТ-300 (регистрационный № 61806-15).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

## Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

# Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к измерителямрегуляторам температуры серий TC4, TCN4

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры

Техническая документация фирмы-изготовителя

#### Изготовитель

Фирма «Autonics Corporation Co, Ltd.», Республика Корея

Адрес: 18, Bansong-ro 513 beon-gil, Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea 48002

Телефон: +82-32-610-2730 Web-сайт: <u>www.autonics.com</u> E-mail: master@autonics.com

#### Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Автоникс РУС»

(ООО «Автоникс РУС»)

ИНН 7731369565

Адрес: 121351, г. Москва, ул. Коцюбинского, д.4, офис 289

Телефон: +7 (495) 660-10-88 Web-сайт: <u>www.autonics.ru</u> E-mail: russia@autonics.com

#### Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт метрологической службы»

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Телефон/факс: +7 (495) 437-55-77 / (495) 437-56-66

E-mail: <u>office@vniims.ru</u> Web-сайт: <u>www.vniims.ru</u>

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018 г.

М.п.

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

		A.B. K	Хулешов
«	»		2019 г.