

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ» (ФБУ «РОСТЕСТ – МОСКВА»)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального

директора

ФБУ «Ростест-Москва»

Е.В. Морин

«16» августа 2015 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СЛЕДОВ ИЗНОСА IAS

> Методика поверки РТ-МП-2253-445-2015

1. p. 64015-16

Настоящая методика поверки распространяется на системы для измерения следов износа IAS, изготавливаемые фирмой Ducom Instruments (Europe) B.V., Нидерланды, и устанавливают методы и средства первичной и периодической поверки.

Интервал между поверками не должен составлять более 2 лет.

1 Операции и средства поверки

При проведении поверки выполняют операции и применяют средства поверки, указанные в таблице 1.

Таблица 1

				таолица т	
Наименование операции	Номер пункта	Средства поверки и их метро-логические характеристики	Обязатель- ность про- ведения операции при поверке		
			пер- вич- ной	пе- рио- ди- чес- кой	
1	2	3	4	5	
1 Внешний осмотр	3.1	Визуально	да	да	
2 Опробование системы, определение диаметра измерительного торца штыря калибровочного блока и идентификация ПО	3.2	Двухкоординатный измерительный прибор ДИП-1. Пределы измерений 200 х 100 мм. Погрешность измерений не более ±(1+L/100)мкм, L – в мм	да	да	
3 Определение приведенной погрешности измерений	3.3	Объект-микрометр, разряд 2 по ГОСТ Р 8.763-2011; Мера длины штриховая, разряд 2 по ГОСТ Р 8.763-2011	да	да	

При поверке можно использовать другие средства, имеющие аналогичные характеристики и погрешности, удовлетворяющие требованиям, приведенным в таблице. Используемые средства измерений должны быть поверены в установленном порядке.

2 Условия проведения поверки и подготовка к ней

- 2.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие нормальные условия:
 - температура окружающего воздуха (20 ± 5) °C;
 - относительная влажность (30 50) %;
 - атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа;
- 2.2 Перед проведением поверки систему и средства поверки следует выдержать на рабочем месте не менее 1 часа.
 - 3 Проведение поверки
 - 3.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено:

Отсутствие на наружных поверхностях системы дефектов, влияющих на его эксплуатационные характеристики и ухудшающие внешний вид, а также забоины, сколы, трещины, следы коррозии.

Наличие четкой маркировки.

Отсутствие на поверхностях оптических деталей системы пыли, пятен, загрязнений, царапин и выколок.

3.2 Опробование системы, определение диаметра измерительного торца штыря калибровочного блока и идентификация ПО

Подготовить систему к работе в соответствии с руководством по эксплуатации.

Проверить отсутствие качки и смещений неподвижно соединенных частей и элементов. Проверить соединения всех кабелей и проводов.

Включить напряжение питания и установить на стол системы стеклянную шкалу или объект-микрометр. Затем провести сканирование шкалы, получить результаты сканирования. При этом все механические и электрические узлы должны работать согласно руководству по эксплуатации.

Для определения диаметра измерительного торца штыря калибровочного блока калибровочный блок устанавливают на измерительный прибор типа ДИП-1 под углом к оси визирного микроскопа до получения формы измерительного торца штыря в виде окружности. Затем измеряют диаметр измерительного торца штыря в двух взаимноперпендикулярных направлениях и вычисляют средний диаметр торца штыря.

Полученное значение вводится в ПО для калибровки системы в соответствии с руководством по эксплуатации.

Идентификация ПО происходит при запуске программы. При этом появляется окно загрузки, в котором должно быть наименование и версия ПО.

3.3 Определение приведенной погрешности измерений системы

Приведенная погрешность измерений системы относится к верхнему пределу измерений. Перед определением погрешности необходимо выпол-

нить калибровку системы с использованием калибровочного блока в соответствии с руководством по эксплуатации системы.

При определении приведенной погрешности измерений системы в диапазоне до 1000 мкм используется объект-микрометр, а в диапазоне до 3000 мкм - мера длины штриховая.

При этом необходимо с использованием подпрограммы для измерения линии выполнить следующие шаги:

3.3.1 В диапазоне измерений до 1000 мкм на калибровочном блоке закрепляется объект-микрометр, на котором производятся измерения расстояний от нулевой точки до точек 300, 600 и 1000 мкм.

Для каждого из указанных интервалов проводят измерения 3 раза (A_i) и вычисляют среднее арифметическое измеренных значений (A_{icpeg}).

3.3.2 Затем на калибровочном блоке или на приспособлении устанавливают меру длины штриховую под определенным углом к плоскости стола и измеряют расстояния от начальной точки до точек 2000 и 3000 мкм.

Для каждого из указанных интервалов проводят измерения 3 раза (Аі) и вычисляют среднее арифметическое измеренных значений (A_{icpeg}).

3.3.3 Значение приведенной погрешности измерений для каждого интервала определяется по формуле:

$$\gamma_i = (A_{icpeq} - A_{ioran}) / 3000 \times 100 \%,$$

где А_{іэтал} – действительное значение измеряемого интервала.

- 4. Оформление результатов поверки
- 4.1. Результаты поверки системы удостоверяются свидетельством о поверке, заверяемым подписью поверителя и знаком поверки.
- 4.2. Результаты поверки действительны в течение межповерочного интервала.
- 4.3. Если система по результатам поверки, проведенной аккредитованными юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, признана ими непригодным к применению, свидетельство о поверке аннулируется и выписывается извещение о непригодности к применению.

Начальник лаборатории №445 ФБУ «Ростест-Москва»

Главный специалист по метрологии лаборатории №445 ФБУ «Ростест-Москва»

А.В.Богомолов

Кирили М.А.Кириллов