



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ»  
(ФБУ «РОСТЕСТ – МОСКВА»)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора  
ФБУ «Ростест-Москва»



А.Д. Меньшиков

«02» ноября 2017 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

АКСЕЛЕРОМЕТРЫ СЕРИИ 600

Методика поверки

РТ-МП-5029-441-2017

Настоящая методика распространяется на акселерометры серии 600 (далее – акселерометры), изготовленные PCB Piezotronics, Inc., США, и устанавливает порядок и объем их первичной и периодической поверок.

Интервал между поверками 12 месяцев.

## 1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта НД по поверке	Обязательность проведения операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр	7.1	Да	Да
Опробование	7.2	Да	Да
Определение предела допустимого отклонения коэффициента преобразования на базовой частоте 100 Гц	7.3	Да	Да
Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики	7.4	Да	Да
Определение нелинейности амплитудной характеристики	7.5	Да	Да
Определение относительного коэффициента поперечного преобразования акселерометра	7.6	Да	Нет

## 2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные устройства, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 – Средства измерений

Номер пункта НД по поверке	Наименование средств поверки
7.3, 7.4, 7.5, 7.6	Поверочная виброустановка 2-го разряда по ГОСТ Р 8.800-2012, диапазон частот от 0,5 до 20000 Гц
	Вольтметр универсальный цифровой быстродействующий В7-43, диапазон измерений переменного напряжения от 1 мВ до 1000 В, ПГ $\pm (0,5+0,1 \cdot ((10/U_{изм})-1))$
7.2	Усилитель измерительный Nexus мод. 2692, 0,1-200000 Гц Динамический диапазон 120 дБ, пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,05$ дБ
7.2	Осциллограф цифровой LeCroy WaveAce 2034, диапазон коэффициентов отклонения от 2 мВ/дел до 5 В/дел, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений постоянного напряжения $\pm (3 \cdot 10^{-2} \cdot U + 0,1 \text{ дел} \cdot K_{откл} + 1 \text{ мВ})$
Примечание - Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.	

## 3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К проведению поверки акселерометров допускается инженерно-технический персонал со среднетехническим или высшим инженерным образованием, имеющим опыт работы с

аналогичным оборудованием, ознакомленный с эксплуатационной документацией и настоящей методикой поверки.

#### 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 К проведению поверки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

4.2 При работе с измерительными приборами и вспомогательным оборудованием должны быть соблюдены требования безопасности, оговоренные в соответствующих технических описаниях и эксплуатационных документах применяемых приборов.

#### 5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающего воздуха ..... (20 ± 5) °С

относительная влажность воздуха ..... не более 80 %

атмосферное давление ..... от 94 до 106 кПа

#### 6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Проверить наличие средств поверки, укомплектованность их эксплуатационными документами (далее - ЭД) и необходимыми элементами соединений.

6.2 Используемые средства поверки разместить, заземлить и соединить в соответствии с требованиями ЭД на указанные средства.

6.3 Подготовку, соединение, включение и прогрев средств поверки, регистрацию показаний и другие работы по поверке произвести в соответствии с ЭД на указанные средства.

#### 7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

##### 7.1. Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие акселерометра следующим требованиям:

- отсутствие видимых механических повреждений корпуса акселерометра, отсутствие внешних повреждений соединительного кабеля, исправность крепежных приспособлений;
- соответствие комплектности и маркировки ЭД.

В случае обнаружения несоответствия хотя бы по одному из вышеуказанных требований поверка прекращается.

Результаты внешнего осмотра считать удовлетворительными, если акселерометр соответствует вышеперечисленным требованиям, комплектность полная.

##### 7.2. Опробование

Для проведения опробования акселерометров необходимо:

- подготовить акселерометр к работе в соответствии с руководством по эксплуатации;
- разместить акселерометр на рабочем месте, исключив перегибание соединительных кабелей;

- подключить акселерометр к входу усилителя измерительного Nexus мод. 2692 (далее – усилитель измерительный);

- выход усилителя измерительного соединить с входом (канал 1) осциллографа цифрового «LeCroy WaveAce 2034» (далее – осциллограф).

Слегка постукивая по корпусу акселерометра, контролировать показания осциллографа.

При изменении выходного сигнала синхронно с ударами акселерометр признается работоспособным.

Результаты опробования считаются удовлетворительными, если для акселерометров предусмотренная процедура опробования успешно выполняется. При неудовлетворительных результатах поверка прекращается и выписывается извещение о непригодности по установленной форме.

### 7.3. Определение предела допускаемого отклонения коэффициента преобразования на базовой частоте 100 Гц

Для определения значения коэффициента преобразования акселерометров на базовой частоте необходимо:

- подготовить поверочную виброустановку (далее – виброустановка) к проведению измерений в соответствии с «Руководством по эксплуатации»;
- закрепить акселерометр на измерительном столе виброустановки посредством шпильки;
- собрать измерительную схему в соответствии с рисунком 1.




Рисунок 1 – Схема подключения акселерометра при проведении поверки

- воспроизвести на виброустановке вибрацию с частотой 100 Гц и пиковым значением виброускорения  $14,1 \text{ м/с}^2$ . Расчет коэффициента преобразования осуществляется по формуле 1.

$$K_{\partial} = U_{\text{вых}} / a_{\text{вх}} \text{ (мВ/м/с}^2\text{)}, \quad (1)$$

где  $U_{\text{вых}}$  – значение напряжения, измеренное вольтметром универсальным цифровым быстроедействующим В7-43 (далее – вольтметр) на выходе акселерометра, мВ  
 $a_{\text{вх}}$  – задаваемое на виброустановке значение виброускорения,  $\text{м/с}^2$

Значение допускаемого отклонения коэффициента преобразования на базовой частоте вычисляют по формуле 2:

$$\delta = \frac{K_{\partial} - K_n}{K_n} \cdot 100, \quad (2)$$

где  $K_n$  – номинальное значение коэффициента преобразования акселерометра,  $\text{мВ/м/с}^2$   
 $K_{\partial}$  – измеренное значение коэффициента преобразования акселерометра,  $\text{мВ/м/с}^2$

Полученные результаты занести в таблицу А.1 в Приложении А к настоящей методике поверки.

Результаты поверки по данному пункту считаются удовлетворительными, если пределы допускаемого отклонения коэффициента преобразования акселерометра на базовой частоте 100 Гц не превышают  $\pm 10\%$ . При неудовлетворительных результатах поверка прекращается и выписывается извещение о непригодности по установленной форме.

#### 7.4. Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики

Для определения неравномерности амплитудно-частотной характеристики (далее – АЧХ) необходимо:

- подготовить виброустановку к проведению измерений в соответствии с «Руководством по эксплуатации»;
- закрепить акселерометр на измерительном столе виброустановки посредством шпильки;
- собрать измерительную схему в соответствии с рисунком 1.
- воспроизвести на виброустановке пиковое значение виброускорения, равное  $14,1 \text{ м/с}^2$ .

Данное значение виброускорения остается неизменным в каждой точке (таблица А.2, Приложение А к настоящей методике поверки), диапазона частот. Расчет коэффициента преобразования на каждой частоте осуществляется по формуле 1.

Определение неравномерности АЧХ вычисляют по формуле 3.

$$\delta = \frac{K_{di} - K_d}{K_d} \cdot 100, \quad (3)$$

где  $K_d$  – измеренное значение коэффициента преобразования акселерометра на базовой частоте 100 Гц,  $\text{мВ/м/с}^2$

$K_{di}$  – измеренное значение коэффициента преобразования акселерометра в  $i$ -той точке диапазона частот,  $\text{мВ/м/с}^2$

Полученные результаты занести таблицу А.2 в Приложении А к настоящей методике поверки.

Результаты поверки по данному пункту считаются удовлетворительными, если неравномерность амплитудно-частотной характеристики не превышает предельно допустимого значения, указанного в руководстве по эксплуатации на поверяемую модификацию акселерометра. При неудовлетворительных результатах поверка прекращается и выписывается извещение о непригодности по установленной форме.

#### 7.5. Определение нелинейности амплитудной характеристики

Для определения нелинейности амплитудной характеристики (далее – АХ) акселерометров необходимо:

- подготовить виброустановку к проведению измерений в соответствии с «Руководством по эксплуатации»;
- закрепить акселерометр на измерительном столе виброустановки посредством шпильки;
- собрать измерительную схему в соответствии с рисунком 1.
- воспроизвести на виброустановке вибрацию с частотой 100 Гц и пиковыми значениями виброускорений 0,15; 1,00; 14,10; 49,10; 98,00; 294,00 и 490,00  $\text{м/с}^2$ ;
- произвести измерения в каждой контрольной точке согласно РЭ на виброустановку.

За показатель нелинейности амплитудной характеристики принять максимальное по модулю значение, вычисленное по формуле 4:

$$|A_{\max}| = \frac{K_{di} - K_{cp}}{K_{cp}} \cdot 100, \quad (4)$$

где  $K_{di}$  - измеренный коэффициент преобразования в  $i$ -м эксперименте, мВ/м/с<sup>2</sup>  
 $K_{cp}$  – среднее значение коэффициента преобразования по формуле 5.

Вычисление среднего значения коэффициента преобразования ( $K_{cp}$ ) произвести по формуле 5:

$$K_{cp} = \frac{\sum_i K_{di}}{n}, \quad (5)$$

где  $K_{di}$  – коэффициент преобразования в  $i$ -том измерении;  
 $n$  – число измерений.

Полученные результаты занести в таблицу А.3 в Приложении А к настоящей методике поверки.

Результаты поверки по данному пункту считаются удовлетворительными, если нелинейность амплитудной характеристики не превышает 1 %. При неудовлетворительных результатах поверка прекращается и выписывается извещение о непригодности по установленной форме.

#### 7.6. Определение относительного коэффициента поперечного преобразования акселерометра

Для определения относительного коэффициента поперечного преобразования акселерометров необходимо:

- подготовить виброустановку для воспроизведения ускорения в соответствии с «Руководством по эксплуатации»;
- подготовить специальное поворотное устройство, обеспечивающее поворот акселерометра вокруг его оси чувствительности на 360° с интервалом не более 30°;
- закрепить поворотное устройство на вибрационном столе виброустановки;
- закрепить акселерометр на поворотном устройстве посредством шпильки;
- собрать измерительную схему в соответствии с рисунком 1.
- задать уровень виброускорения равный 70,5 м/с<sup>2</sup> на базовой частоте 100 Гц;
- после каждого  $i$ -ого измерения изменять положение акселерометра на 30°, закрепляя его на поворотном устройстве.

Значение относительного коэффициента поперечного преобразования для каждого положения акселерометра, соответствующего повороту вокруг оси чувствительности на 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330° рассчитать по формуле 6.

$$K_{\pi} = \frac{K_{cp}}{K} \cdot 100 \quad (6)$$

где  $K_{\pi}$  – относительный коэффициент поперечного преобразования, мВ/м/с<sup>2</sup>  
 $K$  – коэффициент преобразования акселерометра на базовой частоте 100 Гц  
 $K_{cp}$  – среднее значение коэффициента преобразования акселерометра, рассчитанное по формуле (5).

Полученные результаты занести в таблицу А.4 в Приложении А к настоящей методике поверки.

Результаты поверки по данному пункту считаются удовлетворительными, если относительный коэффициент поперечного преобразования акселерометра не превышает 5 %. При неудовлетворительных результатах поверка прекращается и выписывается извещение о

непригодности по установленной форме.

## 8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Результаты измерений, полученные в процессе поверки, заносят в протокол согласно Приложению А к настоящей методике поверки.

8.2 При положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в виде наклейки или оттиска поверительного клейма.

И.о. начальника лаборатории №441  
ФБУ «Ростест - Москва»



С.В. Подколзин

Начальник сектора виброакустических СИ  
ФБУ «Ростест - Москва»



И.А. Кофиади

Форма протокола

Таблица А.1 – Значение отклонения коэффициента преобразования на базовой частоте 100 Гц

Модификация акселерометра	Номинальное значение коэффициента преобразования, $\text{мВ/м}\cdot\text{с}^{-2}$	Измеренное значение коэффициента преобразования на базовой частоте 100 Гц, $\text{мВ/м}\cdot\text{с}^{-2}$	Предел допускаемого отклонения значения коэффициента преобразования от номинального значения на базовой частоте 100 Гц, %
1	2	3	4

Таблица А.2 – Неравномерность амплитудно-частотной характеристики

Модификация акселерометра	Заданная частота, Гц	Измеренное значение коэффициента преобразования на заданной частоте, $\text{мВ/м}\cdot\text{с}^{-2}$	Измеренное значение коэффициента преобразования на базовой частоте 100 Гц, $\text{мВ/м}\cdot\text{с}^{-2}$	Предел допускаемого отклонения значения коэффициента преобразования в рабочем диапазоне частот, %
1	2	3	4	5

Таблица А.3 – Нелинейность амплитудной характеристики

Модификация акселерометра	Заданное значение пикового виброускорения, $\text{м/с}^2$	Нелинейность АХ	Среднее значение коэффициента преобразования	Максимальное значение нелинейности АХ, %
1	2	3	4	5
	0,15			
	1,0			
	14,1			
	49,1			
	98,0			
	294,0			
	490,0			



Таблица А.4 – Значение относительного коэффициента поперечного преобразования

Модификация акселерометра	Коэффициент преобразования на базовой частоте 100 Гц, мВ/м·с <sup>-2</sup>	Заданный уровень виброускорения, м/с <sup>2</sup>	Угол поворота, °	Коэффициент поперечного преобразования, мВ/м·с <sup>-2</sup>	Относительный коэффициент поперечного преобразования, %
1	2	3	4	5	6
			0		
			30		
			60		
			90		
			120		
			150		
			180		
			210		
			240		
			270		
			300		
			330		