

Государственная система обеспечения единства измерений

Устройства для распределения потребленной тепловой энергии от комнатных отопительных приборов «Minol Minometer /Zenner Caltos»

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МЦКЛ.0314.МП

1 Общие положения

Настоящая методика распространяется на Устройства для распределения потребленной тепловой энергии от комнатных отопительных приборов «Minol Minometer /Zenner Caltos» (далее - устройства) и устанавливает методику их первичной и периодической поверки.

Методика устанавливает методику первичной (до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта) и периодической (в процессе эксплуатации по истечению интервала между поверками) поверок устройств.

Поверку устройств осуществляют аккредитованные на проведение поверки в соответствии с законодательством $P\Phi$ об аккредитации в национальной системе аккредитации юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Первичную и периодическую поверку должен проходить каждый экземпляр устройств. Внеочередной поверке в объеме периодической подвергают устройства в установленном порядке.

При определении метрологических характеристик в рамках проводимой поверки обеспечивается передача единицы температуры в соответствии с Государственной поверочной схемой по ГОСТ 8.558-2009, подтверждающая прослеживаемость к государственному первичному эталону ГЭТ 34-2020. Единица температуры передается методом непосредственного сличения с помощью термометра 3-го разряда.

2 Перечень операций поверки

При поверке устройств должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

	Цомор пушето	Проведение операций при	
Наименование операций	Номер пункта настоящего раздела	первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр	7	да	да
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	8	да	да
Проверка программного обеспечения	9	да	да
Определение метрологических характеристик средства измерений	10	да	да
Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	11	да	да
Оформление результатов поверки	12	да	да

3 Требования к условиям поверки

При проведении поверки должны быть выполнены следующие условия:

- температура окружающей среды, °С

от +15 до +25;

- относительная влажность воздуха, %, не более

80

- атмосферное давление, кПа

от 84 до 106,7;

- отсутствие внешних электрических и магнитных полей (кроме естественного), а также вибрации, тряски и ударов, влияющих на работу устройства.

4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

К поверке устройств допускаются лица, прошедшие инструктаж о мерах безопасности при работе и изучившие техническую и эксплуатационную документацию (ЭД) на поверяемые устройства и средства поверки.

5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

При поверке устройств должны применяться средства измерений (СИ), испытательное оборудование (ИО) и вспомогательное оборудование (ВС), указанные в таблице 2.

Таблипа 2

№ пункта	Наименование и тип (условное обозначение) основного или	Пример возможного средства
методики	вспомогательного средства поверки	поверки
7, 8, 9, 10	Комбинированное средство измерений температуры, влажности и атмосферного давления: диапазон измерений температуры от 0 °C до плюс 60 °C, основная допускаемая погрешность измерения температуры ±0,3 °C, диапазон измерения относительной влажности, % от 0 до 98, допускаемая основная абсолютная погрешность: при 23 °C в диапазоне от 0 до 90 % ±2 %, в диапазоне от 90 до 98 %, не более ±3 %; диапазон измерения атмосферного давления, гПа 7001100, ПГ ±2,5 гПа.	Термогигрометр ИВА-6 (рег.№ 46434-11)
10	Секундомер с диапазоном измеряемых интервалов времени от 0 до 9 ч 59 мин 59 с, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений интервалов времени ±(9,6•10-6•Тизм+0,01) с, где Тизм — измеренное значение интервала времени, с; суточный ход часов - ±0,5 с/сут.	Секундомер электронный Интеграл С-01 (рег.№ 44154-16)
10	Климатическая камера: диапазон воспроизведения температур от плюс 5 до плюс 105 °C (далее – климокамера)	Камера тепла-холода КХТ- 74-65/165
10	Термометр 3-го разряда по ГОСТ 8.558-2009, диапазон измерений температуры от минус 80 °C до плюс 200 °C, пределы абсолютная доверительная погрешности ±(0,02+0,0005· t)	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный ТСПВ (рег. № 50256-12)
10	Диапазон измерений от минус 200 до плюс 962 °C, Предел допускаемой абсолютной погрешности ±(0,003+10 ⁻⁵ ·t) °C, где t — измеряемая температура. Диапазон измерения сопротивления от 75 до 2000 Ом, Предел допускаемой основной абсолютной погрешности ±(0,0001+10 ⁻⁵ R) Ом, где R- измеряемое сопротивление	Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8 (рег. № 19736-11)
7	Устройство оптического и радио приема	Смартфон/ноутбук с установленным ПО, а также устройство с возможностью оптического и радио приема

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик, поверяемых СИ с требуемой точностью.

Все средства измерений из таблицы 2 должны быть поверены или аттестованы в установленном порядке.

6 Требование (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

При проведении поверки устройств должны соблюдаться «Правила безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и требования ГОСТ 12.2.007.0-75, ЭД на устройства и средства поверки.

При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80.

Помещения, где проводится поверка, должны быть оборудованы противопожарными средствами по ГОСТ 12.4.009-83.

Запрещается создавать температуру, превышающую верхний предел измерений поверяемых устройств и рабочих эталонов.

Источником опасности при поверке устройств является температура измеряемой среды.

7 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие устройств требованиям в части маркировки и исправности дисплея. Маркировка должна соответствовать одному из вариантов, указанных на рисунке 1 Руководства по эксплуатации (РЭ). На корпусе устройства не должно быть видимых повреждений.

На дисплее устройства должна быть доступна информация в соответствии с п. 4 РЭ. Цифры и другие знаки не должны содержать пустых и/или лишних сегментов.

При внешнем осмотре проверяется работоспособность выходных сигналов по оптическому и радио каналам.

8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

Подготавливают к работе средства измерений, применяемые при поверке устройств, в соответствии с их ЭД.

Подготавливают устройство к работе в соответствии с указаниями, изложенными в ЭД на него.

Опробование работоспособности устройств заключается в проверке индикации показаний на дисплее.

9 Проверка программного обеспечения

идентификационных данных ПО производить путем сличения идентификационных данных ПО, указанных в ЭД на устройства с идентификационными данными ПО указанными в таблице 3.

Таблица 3 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
Идентификационное наименование ПО	MZE	
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже Ver.01	
Цифровой идентификатор ПО	-	

Результаты проверки считаются положительными, если идентификационные данные ПО, указанные в ЭД на устройств совпадают с данными, указанными в таблице 3.

10 Определение метрологических характеристик средства измерений

Принцип действия устройств заключается в измерении температуры поверхности отопительного прибора и вычислении разности температур, которая интегрируется по времени с учетом коэффициентов, присущих отопительному прибору. Полученное в результате интегрирования число Е пропорционально количеству тепловой энергии, выделенной отопительным прибором.

Безразмерная величина Е вычисляется в соответствии с алгоритмом:

$$E = 0,001 \times \left(\frac{(t_{\text{onp}} - t_{\text{окр}})}{60}\right)^{1,25} \times K_{Q} \times K_{C} \times \Delta \tau, \tag{1}$$

где t_{опр} – температура поверхности отопительного прибора измеренная устройством, °С; t_{окр} – условно постоянное значение равное плюс 20 °C;

Ко - коэффициент оценки тепловой мощности радиатора (значение должно быть указано в эксплуатационной документации конкретного устройства);

Кс - коэффициент оценки теплового контакта датчиков температуры (значение должно быть указано в эксплуатационной документации конкретного устройства);

 $\Delta \tau$ – интервал измерения, с.

Коэффициенты Ко, Кс, Ат указываются в ЭД устройства, по умолчанию равны 1; 1; 120 соответственно.

Подставляя коэффициенты
$$K_Q$$
, K_C , $\Delta \tau$ в формулу 1, получаем формулу 2:
$$E = 0.001 \times \left(\frac{(t_{\text{onp}} - t_{\text{окр}})}{60}\right)^{1.25} \times 1 \times 1 \times 120, \tag{2}$$

Закрепляют устройства в окне кабельного ввода климокамеры, так чтобы тепловой адаптер находился внутри климокамеры, а лицевая панель устройств снаружи, оставшееся пространство окна кабельного ввода климокамеры закрывают термоизолирующим материалом. Эталонный датчик температуры крепится максимально близко к тепловым адаптерам устройств. С помощью испытательного оборудования воспроизводят и контролируют значения температуры t_{опр}. Далее устройством (датчиком температуры или через тепловой адаптер) измеряют tonp. Дожидаются изменения значения количества интегральной величины E и включают секундомер. Следующее изменение Е должно измениться на 1 ед. в диапазоне времени, в соответствии с таблицей 3. За время измерения tonp не должно изменяться более чем на ±1 °C.

Таблица 3

i	Поддиапазоны	Воспроизв	Расчетное	Расчетное	Время	Диапазон времени	Пределы
	измерений	одимое	значение	значение	воспроизведения	воспроизведения	допускаемой
		значение	Еза	Е ед/час	температуры t _{опр,}	температуры t _{опр,} за	относительной
		t _{onp} , °C	интервал		за которое	которое значение Е	погрешности при
			измерения		значение Е	должно измениться на	измерениях
			$(\Delta \tau)$		должно	1 ед. с учетом	разницы
			` ′		измениться на 1	погрешности, с	температур, %
					ед., Ттопр		
1	5 °C ≤ Δt< 10 °C	+26	0,00675	0,2024	17783	от 15649 до 19917	±12
2	10 °C ≤ Δt< 15 °C	+32,5	0,01689	0,5067	7105	от 6537 до 7673	±8
3	15 °C ≤ Δt< 40 °C	+55	0,06118	1,8353	1965	от 1867 до 2063	±5
4	40 °C ≤ Δt	+65	0,08375	2,5126	1435	от 1392 до 1478	±3
5	40 °C ≤ Δt	+105	0,18547	5,564	650	от 631 до 669	±3

В случае, если коэффициенты K_Q , K_C , $\Delta \tau$, отличаются от установленных по умолчанию, то расчетные значения E за интервал измерения рассчитываются в соответствии с формулой (1), расчетные значения E ед/час рассчитываются в соответствии с формулой (3), время за которое значение E должно измениться на 1 ед. в соответствии с формулой (4). Диапазоны времени воспроизведения температуры t_{onp} , за которое значение E должно измениться на 1 ед., соответствует ($T_{tonp} \pm \delta\%$), где T_{tonp} - время, C, за которое значение C изменится на 1 ед.; C0% - относительная погрешность, соответствующая поддиапазону измерений.

$$E = \left(0,001 \times \left(\frac{(t_{\text{onp}} - t_{\text{окр}})}{60}\right)^{1,25} \times K_{Q} \times K_{C} \times \Delta\tau\right) \times \frac{3600}{\Delta\tau}, \text{ед/час}$$
 (3)

$$Ttonp = \frac{\Delta \tau}{\left(0,001 \times \left(\frac{(t_{onp} - t_{okp})}{60}\right)^{1,25} \times K_Q \times K_C \times \Delta \tau\right)}, c$$
 (4)

Примечание: в случае невозможности считать измеренные значения t_{onp} с устройства находящегося в климокамере, проводят поверку на поверхностном термостате.

11 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

Устройства считают прошедшими поверку если при всех режимах і, переключение значение Е произошло в диапазоне времени, указанного в таблице 3 для каждого і.

12 Оформление результатов поверки

Результаты поверки оформляют в установленном порядке проведения поверки средств измерений. Протоколы поверки оформляют произвольной формы.

По заявлению владельца устройств или лица, представившего их на поверку, аккредитованное на поверку лицо, проводившее поверку, в случае положительных результатов поверки, наносит знак поверки на бланк свидетельства о поверке. Действий по защите от несанкционированного вмешательства не требуется.

В случае отрицательных результатов поверки, аккредитованное на поверку лицо, проводившее поверку, выдает извещение о непригодности к применению устройств.