Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ФГУП ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» А.Н. Пронин **т**екабря 2019 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

Рейки снегомерные М-46, М-103, М-104

Методика поверки

МП 2551-0210-2019

Руководитель лаборатории ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

В.П. Ковальков

Санкт-Петербург 2019 г.

Настоящая методика поверки распространяется на рейки снегомерные М-46, М-103, М-104 (далее — рейки снегомерные), предназначенные для измерений высоты снежного покрова, и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверки.

Методикой поверки не предусмотрена возможность проведения поверки отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава средства измерений для меньшего числа измеряемых величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений.

1 Операции поверки

Таблица 1- Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта МП	Операции проводимые при поверке		
		Первичной	Периодической	
Внешний осмотр	6.1	+	+	
Определение метрологических характеристик	6.2	+	+	

1.1 При отрицательных результатах одной из операций поверка прекращается.

2 Средства поверки

Таблица 2 - Средства поверки

Наименование средств поверки	Метрологические характеристики			
	Диапазон измерений	Пределы допускаемой абсолютной погрешности		
Рулетка измерительная металлическая Geobox PK2-30, регистрационный номер в ФИФ 36016-07	номинальная длина шкалы 30 м	$\pm (0,30 + 0,15 \cdot (L-1))$ мм, где L - число полных и неполных метров в отрезке		

- 2.1 Средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке.
- 2.2 Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью.
- 3 Требования безопасности и требования к квалификации поверителя.
- 3.1 К проведению поверки допускаются лица, прошедшие специальное обучение и имеющие право на проведение поверки, изучившие настоящую методику и эксплуатационную документации, прилагаемую к рейкам снегомерным.
 - 3.2 При проведении поверки должны соблюдаться:
 - требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации.

4 Условия поверки

При поверке должны быть соблюдены следующие условия:

- температура воздуха, °С

от +10 до +30;

- относительная влажность воздуха, %

от 30 до 90.

5 Подготовка к поверке

- 5.1 Проверить комплектность рейки снегомерной.
- 5.2 Подготовить к работе рейку снегомерную.
- 5.3 Подготовить к работе средства поверки.

6 Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие рейки снегомерной следующим требованиям:

6.1.1 Рейка снегомерная не должна иметь механических повреждений или иных дефектов, влияющих на качество их работы.

- 6.1.2 Маркировка рейки снегомерной должна быть целой, четкой, хорошо читаемой.
- 6.2 Определение метрологических характеристик выполняется в следующем порядке:
 - 6.2.1 Разместите рейку снегомерную на ровной поверхности.
- 6.2.2 При помощи рулетки измерительной металлической Geobox PK2-30 измерьте длину измерительной шкалы рейки снегомерной от ее начала до конца.
- 6.2.3 Измеренная длина в зависимости от модификации должна быть равна следующим значениям:

Наименование	Значение в зависимости от модификации					
характеристики	M-46-I	M-46-II	M-103-I	M-103-II	M-104-I	M-104-II
Длина измерительной шкалы, мм	1500±3	2500±5	1800±5	1300±3	1800±5	1300±3

- 6.2.4 При помощи рулетки измерительной металлической Geobox PK2-30 измерьте расстояние от нулевого штриха измерительной шкалы рейки снегомерной до трех любых штрихов в начале, середине и конце измерительной шкалы и сравните с номинальным значением.
- 6.2.5 Абсолютная погрешность измерений высоты снежного покрова не должна превышать следующие значения:

Наименование	Значение в зависимости от модификации					
характеристики	M-46-I	M-46-II	M-103-I	M-103-II	M-104-I	M-104-II
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений высоты снежного покрова, мм	_	±5	±5	±3	±5	±3

7 Оформление результатов поверки

- 7.1 При положительных результатах поверки оформляют свидетельство о поверке установленного образца. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.
- 7.2 При отрицательных результатах поверки оформляют извещение о непригодности установленного образца.